



Industrie Service

Choose certainty.  
Add value.

TÜV SÜD Industrie Service GmbH · Ridlerstrasse 65 · 80339 Munich · Germany

Sto AG  
Ehrenbachstrasse 1  
  
79780 Stühlingen  
Germany

Your reference/letter of	Our reference/name	Tel. extension/E-mail	Fax extension	Date/Document	Page
	IS-USL-MUC/hs Holger Struwe	+49 89 5791-2636 holger.struwe@tuev-sued.de	+49 89 5791-2229	2012-03-07 Sto Opticryl Matt 03-2012_HU.doc	1 of 1

### A StoColor Opticryl Matt fertőtlenítőszer-állóságának értékelése

A Sto AG megbízásából a TÜV SÜD Industrie Service GmbH kivizsgálta, hogy a **StoColor Opticryl Matt** diszperziós festék eredeti kiszáradása mennyire áll ellen a fertőtlenítőszernek.

A vizsgálatok elvégzését és az azok során kapott egyes eredményeket a 2009.11.13-án kelt 091113-1 számú vizsgálati jelentés ismerteti részletesen.

A vizsgálatok során az alább feltüntetett fertőtlenítőszereket és koncentrációkat használtuk:

1. A formaldehid- és glutaral alapú fertőtlenítő szereket az **Aldasan® 2000** képviselte.  
A szerből 4%-os oldatot alkalmaztunk. Ez a kiterjedt felületek fertőtlenítésére ajánlott legnagyobb adagnak felel meg.
2. A guanidinszármazék- és kvaterner ammóniumvegyület alapú fertőtlenítőszereket a **Lysoformin® spezial** képviselte.  
A szerből 0,75%-os oldatot alkalmaztunk. Ez a kiterjedt felületek fertőtlenítésére ajánlott legnagyobb adagnak felel meg.
3. Az aktív oxigén alapú fertőtlenítő szereket a **Descogen F** képviselte.  
A szerből 3%-os oldatot alkalmaztunk. Ez a kiterjedt felületek fertőtlenítésére ajánlott legnagyobb adagnak felel meg.

A **StoColor Opticryl Matt** ellenáll a klinikák, kórházak és szanatóriumok falainak és mennyezeteinek felületi fertőtlenítésére szánt, kereskedelmi forgalomban kapható fertőtlenítőszereknek.

Szívélyes üdvözléssel

Holger Struwe  
Analytical Chemistry

Headquarters: Munich  
Trade Register Munich HRB 96 869  
VAT ID No. DE129484218  
Information pursuant to Section 2(1)  
DL-InfoV (Germany) at  
www.tuev-sued.com/imprint

Supervisory Board:  
Karsten Xander (Chairman)  
Board of Management:  
Ferdinand Neuwieser (CEO),  
Dr. Ulrich Klotz, Thomas Kainz

Phone: +49 89 5791-2636  
Fax: +49 89 5791-2229  
www.tuev-sued.de/is

TÜV®

TÜV SÜD Industrie Service GmbH  
Umwelt Service  
Kompetenzzentrum Analytik  
Ridlerstrasse 65  
80339 Munich  
Germany