



Industrie Service

Choose certainty.
Add value.

TÜV SÜD Industrie Service GmbH · Ridlerstrasse 65 · 80339 Munich · Germany

Sto AG
Ehrenbachstrasse 1

79780 Stühlingen
Germany

| Your reference/letter of | Our reference/name | Tel. extension/E-mail | Fax extension | Date/Document | Page |
|--------------------------|--------------------------------|--|------------------|---|--------|
| | IS-USL-MUC/hs Holger Struwe | +49 89 5791-2636 holger.struwe@tuev-sued.de | +49 89 5791-2229 | 2012-03-07 Sto Opticryl Satinmatt 03-2012_HU.doc | 1 of 1 |

A StoColor Opticryl Satinmatt fertőtlenítőszer-állóságának értékelése

A Sto AG megbízásából a TÜV SÜD Industrie Service GmbH kivizsgálta, hogy a **StoColor Opticryl Satinmatt** diszperziós festék eredeti kiszemelése mennyire áll ellen a fertőtlenítőszernek.

A vizsgálatok elvégzését és az azok során kapott egyes eredményeket a 2009.11.13-án kelt 091113-4 számú vizsgálati jelentés ismerteti részletesen.

A vizsgálatok során az alább feltüntetett fertőtlenítőszereket és koncentrációkat használtuk:

1. A formaldehid- és glutaral alapú fertőtlenítő szereket az **Aldasan® 2000** képviselte.
A szerből 4%-os oldatot alkalmaztunk. Ez a kiterjedt felületek fertőtlenítésére ajánlott legnagyobb adagnak felel meg.
2. A guanidinszármazék- és kvaterner ammóniumvegyület alapú fertőtlenítőszereket a **Lysoformin® spezial** képviselte.
A szerből 0,75%-os oldatot alkalmaztunk. Ez a kiterjedt felületek fertőtlenítésére ajánlott legnagyobb adagnak felel meg.
3. Az aktív oxigén alapú fertőtlenítő szereket a **Descogen F** képviselte.
A szerből 3%-os oldatot alkalmaztunk. Ez a kiterjedt felületek fertőtlenítésére ajánlott legnagyobb adagnak felel meg.

A **StoColor Opticryl Satinmatt** ellenáll a klinikák, kórházak és szanatóriumok falainak és mennyezeteinek felületi fertőtlenítésére szánt, kereskedelmi forgalomban kapható fertőtlenítőszernek.

Szívélyes üdvözzelletel

Holger Struwe
Analytical Chemistry

Headquarters: Munich
Trade Register Munich HRB 96 869
VAT ID No. DE129484218
Information pursuant to Section 2(1)
DL-InfoV (Germany) at
www.tuev-sued.com/imprint

Supervisory Board:
Karsten Xander (Chairman)
Board of Management:
Ferdinand Neuwieser (CEO),
Dr. Ulrich Klotz, Thomas Kainz

Phone: +49 89 5791-2636
Fax: +49 89 5791-2229
www.tuev-sued.de/is

TÜV®

TÜV SÜD Industrie Service GmbH
Umwelt Service
Kompetenzzentrum Analytik
Ridlerstrasse 65
80339 Munich
Germany